Однорядные звёздочки BS/ISO с “черновым” отверстием

ISO 05B-1 · 8 мм | ISO 06B-1 · 9,525 мм

Шаг	Количество зубьев	Диаметр делительн. окружности PD	Тип	Размеры: Диаметр отверстия с припуском под раст.	Диаметр отверстия Мин.	Диаметр отверстия Макс.	Ступица H	Ступица L	Толщина пластины t_1	Масса	Обозначение
мм	–	мм	–	мм						кг	–
8	64	163,04	A	16	–	–	–	–	–	1,62	PHS 05B-1A64
			B	–	14	55	80	34	2,80	0,43	PHS 05B-1B64
	70	178,31	A	16	–	–	–	–	–	1,74	PHS 05B-1A70
			B	–	14	55	80	34	2,80	0,47	PHS 05B-1B70
	72	183,41	A	20	–	–	–	–	–	1,79	PHS 05B-1A72
			B	–	14	55	80	34	2,80	0,48	PHS 05B-1B72
	76	193,59	A	20	–	–	–	–	–	1,87	PHS 05B-1A76
			B	–	20	55	80	34	2,80	0,51	PHS 05B-1B76
	80	203,77	A	20	–	–	–	–	–	1,95	PHS 05B-1A80
			B	–	20	55	80	34	2,80	0,53	PHS 05B-1B80
	84	213,95	A	20	–	–	–	–	–	2,04	PHS 05B-1A84
			B	–	20	55	80	34	2,80	0,56	PHS 05B-1B84
	90	229,23	A	20	–	–	–	–	–	2,16	PHS 05B-1A90
			B	–	20	55	80	34	2,80	0,60	PHS 05B-1B90
	95	241,96	A	20	–	–	–	–	–	2,27	PHS 05B-1A95
			B	–	20	55	80	34	2,80	0,63	PHS 05B-1B95
	96	244,50	A	20	–	–	–	–	–	2,29	PHS 05B-1A96
			B	–	20	55	80	34	2,80	0,63	PHS 05B-1B96
	114	290,33	A	20	–	–	–	–	–	2,67	PHS 05B-1A114
			B	–	20	55	88	39	2,80	0,75	PHS 05B-1B114
9,52	8	24,89	A	6	–	–	–	–	–	0,02	PHS 06B-1A8
			B	–	6	6	15+	20	5,31	0,03	PHS 06B-1BH8
	9	27,85	A	8	–	–	–	–	–	0,02	PHS 06B-1A9
			B	–	8	8	18+	20	5,31	0,04	PHS 06B-1BH9
	10	30,82	A	8	–	–	–	–	–	0,02	PHS 06B-1A10
			B	–	8	8	20	20	5,31	0,06	PHS 06B-1BH10
	11	33,80	A	8	–	–	–	–	–	0,03	PHS 06B-1A11
			B	–	8	8	22	25	5,31	0,08	PHS 06B-1BH11
	12	36,80	A	8	–	–	–	–	–	0,04	PHS 06B-1A12
			B	–	8	10	25	25	5,31	0,10	PHS 06B-1BH12
	13	39,79	A	8	–	–	–	–	–	0,05	PHS 06B-1A13
			B	–	10	12	28	25	5,31	0,12	PHS 06B-1BH13
	14	42,80	A	8	–	–	–	–	–	0,05	PHS 06B-1A14
			B	–	10	15	31	25	5,31	0,15	PHS 06B-1BH14
	15	45,81	A	8	–	–	–	–	–	0,06	PHS 06B-1A15
			B	–	10	18	34	25	5,31	0,19	PHS 06B-1BH15
	16	48,82	A	10	–	–	–	–	–	0,07	PHS 06B-1A16
			B	–	10	20	37	28	5,31	0,24	PHS 06B-1BH16
	17	51,83	A	10	–	–	–	–	–	0,07	PHS 06B-1A17
			B	–	10	23	40	28	5,31	0,29	PHS 06B-1BH17
	18	54,85	A	10	–	–	–	–	–	0,08	PHS 06B-1A18
			B	–	10	26	43	28	5,31	0,33	PHS 06B-1BH18
	19	57,87	A	10	–	–	–	–	–	0,09	PHS 06B-1A19
			B	–	10	28	45	28	5,31	0,37	PHS 06B-1BH19
	20	60,89	A	10	–	–	–	–	–	0,10	PHS 06B-1A20
			B	–	10	28	46	28	5,31	0,39	PHS 06B-1BH20
	21	63,91	A	10	–	–	–	–	–	0,11	PHS 06B-1A21
			B	–	12	30	48	28	5,31	0,42	PHS 06B-1BH21
	22	66,93	A	10	–	–	–	–	–	0,13	PHS 06B-1A22
			B	–	12	35	50	28	5,31	0,46	PHS 06B-1BH22
	23	69,95	A	10	–	–	–	–	–	0,14	PHS 06B-1A23
			B	–	12	35	52	28	5,31	0,50	PHS 06B-1BH23
	24	72,97	A	10	–	–	–	–	–	0,15	PHS 06B-1A24
			B	–	12	35	54	28	5,31	0,54	PHS 06B-1BH24
	25	76,00	A	10	–	–	–	–	–	0,17	PHS 06B-1A25
			B	–	12	40	57	28	5,31	0,60	PHS 06B-1BH25
	26	79,02	A	10	–	–	–	–	–	0,18	PHS 06B-1A26
			B	–	12	40	60	28	5,31	0,67	PHS 06B-1B26
	27	82,05	A	10	–	–	–	–	–	0,19	PHS 06B-1A27
			B	–	12	40	60	28	5,31	0,68	PHS 06B-1B27
9,52	28	85,07	A	10	–	–	–	–	–	0,21	PHS 06B-1A28
			B	–	12	40	60	28	5,31	0,70	PHS 06B-1B28
	29	88,09	A	10	–	–	–	–	–	0,23	PHS 06B-1A29
			B	–	12	40	60	28	5,31	0,72	PHS 06B-1B29
	30	91,12	A	10	–	–	–	–	–	0,25	PHS 06B-1A30
			B	–	12	40	60	28	5,31	0,77	PHS 06B-1B30
	31	94,15	A	12	–	–	–	–	–	0,26	PHS 06B-1A31
			B	–	14	43	65	30	5,31	0,88	PHS 06B-1B31
	32	97,17	A	12	–	–	–	–	–	0,28	PHS 06B-1A32
			B	–	14	43	65	30	5,31	0,90	PHS 06B-1B32
	33	100,20	A	12	–	–	–	–	–	0,30	PHS 06B-1A33
			B	–	14	43	65	30	5,31	0,91	PHS 06B-1B33
	34	103,23	A	12	–	–	–	–	–	0,32	PHS 06B-1A34
			B	–	14	43	65	30	5,31	0,94	PHS 06B-1B34
	35	106,26	A	12	–	–	–	–	–	0,34	PHS 06B-1A35
			B	–	14	43	65	30	5,31	0,95	PHS 06B-1B35
	36	109,29	A	12	–	–	–	–	–	0,35	PHS 06B-1A36
			B	–	14	48	70	30	5,31	1,07	PHS 06B-1B36
	37	112,32	A	12	–	–	–	–	–	0,38	PHS 06B-1A37
			B	–	14	48	70	30	5,31	1,09	PHS 06B-1B37
	38	115,35	A	12	–	–	–	–	–	0,39	PHS 06B-1A38
			B	–	14	48	70	30	5,31	1,10	PHS 06B-1B38
	39	118,37	A	12	–	–	–	–	–	0,42	PHS 06B-1A39
			B	–	14	48	70	30	5,31	1,12	PHS 06B-1B39
	40	121,40	A	12	–	–	–	–	–	0,44	PHS 06B-1A40
			B	–	14	48	70	30	5,31	1,16	PHS 06B-1B40
	41	124,43	A	16	–	–	–	–	–	0,46	PHS 06B-1A41
			B	–	14	48	78	32	5,31	1,28	PHS 06B-1B41
	42	127,46	A	16	–	–	–	–	–	0,48	PHS 06B-1A42
			B	–	14	48	78	32	5,31	1,36	PHS 06B-1B42
	43	130,49	A	16	–	–	–	–	–	0,51	PHS 06B-1A43
			B	–	14	48	78	32	5,31	1,44	PHS 06B-1B43
	44	133,52	A	16	–	–	–	–	–	0,54	PHS 06B-1A44
			B	–	14	48	78	32	5,31	1,52	PHS 06B-1B44
	45	136,55	A	16	–	–	–	–	–	0,56	PHS 06B-1A45
			B	–	14	40	78	32	5,31	1,40	PHS 06B-1B45
	46	139,58	A	16	–	–	–	–	–	0,59	PHS 06B-1A46
			B	–	14	48	78	32	5,31	1,68	PHS 06B-1B46
	47	142,61	A	16	–	–	–	–	–	0,61	PHS 06B-1A47
			B	–	14	48	78	32	5,31	1,76	PHS 06B-1B47
	48	145,64	A	16	–	–	–	–	–	0,63	PHS 06B-1A48
			B	–	14	48	78	32	5,31	1,84	PHS 06B-1B48
	50	151,69	A	16	–	–	–	–	–	0,65	PHS 06B-1A50
			B	–	14	48	78	32	5,31	2,06	PHS 06B-1B50
	54	163,82	A	16	–	–	–	–	–	0,68	PHS 06B-1A54
			B	–	14	48	78	32	5,31	2,32	PHS 06B-1B54
	57	172,91	A	16	–	–	–	–	–	1,71	PHS 06B-1A57
			B	–	14	40	78	32	5,31	1,70	PHS 06B-1B57
	60	182,00	A	16	–	–	–	–	–	0,91	PHS 06B-1A60
			B	–	14	48	78	32	5,31	2,80	PHS 06B-1B60
	64	194,12	A	20	–	–	–	–	–	0,97	PHS 06B-1A64
			B	–	14	48	78	32	5,31	3,12	PHS 06B-1B64
	65	197,15	A	20	–	–	–	–	–	1,01	PHS 06B-1A65
			B	–	14	48	78	32	5,31	3,31	PHS 06B-1B65
	70	212,30	A	20	–	–	–	–	–	1,06	PHS 06B-1A70
			B	–	14	48	78	32	5,31	3,60	PHS 06B-1B70
	72	218,37	A	20	–	–	–	–	–	1,09	PHS 06B-1A72
			B	–	14	48	78	32	5,31	3,76	PHS 06B-1B72
	76	230,49	A	20	–	–	–	–	–	1,64	PHS 06B-1A76
			B	–	14	48	78	32	5,31	2,79	PHS 06B-1B76

Максимальные значения диаметра отверстия предусматривают запас для стандартного шпоночного паза. В тех случаях, когда необходимость в применении шпоночного паза отсутствует или допускается использование неглубокого шпоночного паза, можно растачивать более широкое отверстие.
Звёздочки типов B или C с количеством зубьев до 25 включительно закаляются стандартным образом.
Для заказа звёздочек с закалёнными зубьями добавьте H перед обозначением количества зубьев (например: PHS 08B-1AH8).