



## «BOSS» NPT Адаптер с наружной резьбой

№ детали	Резьба	Размер
GMAS6	NPT	3/4"
GMAS11	NPT	1"
GMAS21	NPT	1 1/2"
GMAS26*	NPT	2"
B27-3	Крыльчатая гайка для GMAS26	

\* GMAS26 requires a Special Wing Nut.



## «BOSS» NPT Адаптер с внутренней резьбой

№ детали	Резьба	Размер
GFAS6	NPT	3/4"*
GFAS11	NPT	1"*



## «BOSS» Заглушка с крыльчатой гайкой

№ детали	Размер
B12SC	3/4" and 1"
B17SC	1 1/4" and 1 1/2"
B27SC	2"
B37SC	3"

Рекомендуемый крутящий момент дается в фут/фунт (только для зажимов из ковкого чугуна и нержавеющей стали)