1. Введение

SKF 1077600/SET содержит следующие принадлежности:

- Шприц 1077600
- Удлинительная трубка с клапаном
- Трубка с клапаном
- Удлинительная трубка с карданным клапаном
- Трубка с клапаном для пресс-масленки с плоской головкой (Ø 16 мм)
- Клапаны (2)
- Кейс

2. Применение

Ручной шприц для работы со свободной смазкой согласно DIN 1283 (са. $500 \text{ см}^3/17 \text{ ж.у.}$)

или картриджей со смазкой согласно DIN 1284. С набором дополнительных принадлежностей подходит для стандартных ниппелей (согласно DIN 71412), масленок с плоской головкой (Ø 16 мм) и других не стандартных масленой


3. Технические характеристики

| Максимальное давление | 400 bar (5 800 psi) |
|-----------------------|---|
| Подача/ход | прибл. 1,5 cm³ (0.092 д³) |
| Длина | 370 мм (14.6 д) |
| Размеры кейса | 530 x 180 x 85 мм (20,9 x 7,0 x 3,4 д) |
| Вес (в комплекте) | 2,4 kg (5.3 ф) |

4. Сменные детали


| Обозначение | Описание |
|-------------|------------------------------|
| 1077600-1 | Удлинительный шланг |
| 1077600-1A | Клапан |
| 1077600-2 | Резиновый поршень контейнера |
| 1077600-3 | Пробка |


Другие части доступны по запросу.



5. Инструкция по эксплуатации

- 1. Выберите и присоедините нужные трубки и клапаны.
- 2. Вытяните поршень шприца.
- Открутите верхнюю часть шприца, (против часовой стрелки).
- 4. Снимите крышку с картриджа.
- Вставьте картридж в цилиндр. Верхнюю часть (400 мл сторону) картриджа нужно вставлять первой.
- 6. Снимите нижнюю крышку картриджа.
- 7. Наденьте верхнюю часть шприца, (по часовой стрелке).





- 8. Нажмите блокировку чтобы освободить ручку поршня.
- 9. Выпустите воздух нажатием клапана.

Теперь шприц готов к использованию. Смазка подается из шприца с помощью рукояти.

6. Неисправности

В случае если вы не можете создать необходимое давление убедитесь что воздух выпущен из системы. Это можно сделать повторным нажатием клапана (9) во время качания.