



Abmessungen (mm) Размеры (мм)			
d <sub>(G7)</sub>	D <sub>(s7)</sub>	L <sub>(js13)</sub>	C <sub>max</sub>
16	20	30 <sup>±0,165</sup>	0,4
		32 <sup>±0,195</sup>	
	22	10 <sup>±0,110</sup>	0,4
		12 <sup>±0,135</sup>	
		15 <sup>±0,135</sup>	
		16 <sup>±0,135</sup>	
		20 <sup>±0,165</sup>	
		22 <sup>±0,165</sup>	
		25 <sup>±0,165</sup>	
		30 <sup>±0,165</sup>	
		32 <sup>±0,195</sup>	
		35 <sup>±0,195</sup>	
	24	20 <sup>±0,165</sup>	0,4
	17	21	22 <sup>±0,165</sup>
32 <sup>±0,195</sup>			
22		15 <sup>±0,135</sup>	0,4
		17 <sup>±0,135</sup>	
		20 <sup>±0,165</sup>	
		22 <sup>±0,165</sup>	
		23 <sup>±0,165</sup>	
		25 <sup>±0,165</sup>	
		30 <sup>±0,165</sup>	
		35 <sup>±0,195</sup>	
23		17 <sup>±0,135</sup>	0,4
		23 <sup>±0,165</sup>	
25		17 <sup>±0,135</sup>	0,4
		20 <sup>±0,165</sup>	
	25 <sup>±0,165</sup>		
	30 <sup>±0,165</sup>		
18	22	12 <sup>±0,135</sup>	0,4
		15 <sup>±0,135</sup>	
		16 <sup>±0,135</sup>	
		18 <sup>±0,135</sup>	
		20 <sup>±0,165</sup>	
		22 <sup>±0,165</sup>	
		25 <sup>±0,165</sup>	
		28 <sup>±0,165</sup>	
		30 <sup>±0,165</sup>	
		36 <sup>±0,195</sup>	
	40 <sup>±0,195</sup>		
	23	18 <sup>±0,135</sup>	0,4
		23 <sup>±0,165</sup>	
		24,7 <sup>±0,165</sup>	
		28 <sup>±0,165</sup>	
	24	18 <sup>±0,135</sup>	0,4
		20 <sup>±0,165</sup>	
		22 <sup>±0,165</sup>	
		24 <sup>±0,165</sup>	
		25 <sup>±0,165</sup>	
28 <sup>±0,165</sup>			
30 <sup>±0,165</sup>			
30 <sup>±0,165</sup>			

Abmessungen (mm) Размеры (мм)				
d <sub>(G7)</sub>	D <sub>(s7)</sub>	L <sub>(js13)</sub>	C <sub>max</sub>	
18	24	35 <sup>±0,195</sup>	0,4	
		36 <sup>±0,195</sup>		
	25	16 <sup>±0,135</sup>	0,4	
		18 <sup>±0,135</sup>		
		20 <sup>±0,165</sup>		
		22 <sup>±0,165</sup>		
		25 <sup>±0,165</sup>		
		28 <sup>±0,165</sup>		
		30 <sup>±0,165</sup>		
		36 <sup>±0,195</sup>		
19	25	19 <sup>±0,135</sup>	0,4	
		25 <sup>±0,165</sup>		
20	22	10 <sup>±0,110</sup>	0,4	
		20 <sup>±0,165</sup>		
	23	24 <sup>±0,165</sup>	0,4	
		32 <sup>±0,195</sup>		
	24	12 <sup>±0,135</sup>	0,4	
		16 <sup>±0,135</sup>		
		20 <sup>±0,165</sup>		
		24 <sup>±0,165</sup>		
		25 <sup>±0,165</sup>		
		27 <sup>±0,165</sup>		
		30 <sup>±0,165</sup>		
		32 <sup>±0,195</sup>		
	25	25	15 <sup>±0,135</sup>	0,4
			16 <sup>±0,135</sup>	
20 <sup>±0,165</sup>				
22 <sup>±0,165</sup>				
25 <sup>±0,165</sup>				
26		28 <sup>±0,165</sup>	0,4	
		30 <sup>±0,165</sup>		
		32 <sup>±0,195</sup>		
		34 <sup>±0,195</sup>		
		35 <sup>±0,195</sup>		
26	26	7 <sup>±0,110</sup>	0,4	
		15 <sup>±0,135</sup>		
		16 <sup>±0,135</sup>		
		20 <sup>±0,165</sup>		
		25 <sup>±0,165</sup>		
	27	26 <sup>±0,165</sup>	0,4	
		30 <sup>±0,165</sup>		
		32 <sup>±0,195</sup>		
		35 <sup>±0,195</sup>		
		40 <sup>±0,195</sup>		
27	27	16 <sup>±0,135</sup>	0,4	
		20 <sup>±0,165</sup>		
		25 <sup>±0,165</sup>		
		32 <sup>±0,195</sup>		
28	16 <sup>±0,135</sup>	0,4		

Abmessungen (mm) Размеры (мм)				
d <sub>(G7)</sub>	D <sub>(s7)</sub>	L <sub>(js13)</sub>	C <sub>max</sub>	
20	28	20 <sup>±0,165</sup>	0,4	
		25 <sup>±0,165</sup>		
		28 <sup>±0,165</sup>		
		30 <sup>±0,165</sup>		
		32 <sup>±0,195</sup>		
	30	35 <sup>±0,195</sup>	0,4	
		40 <sup>±0,195</sup>		
		20 <sup>±0,165</sup>		0,4
		25 <sup>±0,165</sup>		
		30 <sup>±0,165</sup>		
25	35 <sup>±0,195</sup>	0,4		
	40 <sup>±0,195</sup>			
22	26	22 <sup>±0,165</sup>	0,4	
		26 <sup>±0,165</sup>		
	27	30 <sup>±0,165</sup>	0,4	
		15 <sup>±0,135</sup>		
		18 <sup>±0,135</sup>		
		20 <sup>±0,165</sup>		
22	28	22 <sup>±0,165</sup>	0,4	
		25 <sup>±0,165</sup>		
		28 <sup>±0,165</sup>		
		30 <sup>±0,165</sup>		
		34 <sup>±0,195</sup>		
		35 <sup>±0,195</sup>		
		36 <sup>±0,195</sup>		
		40 <sup>±0,195</sup>		
	29	18 <sup>±0,135</sup>	0,4	
		22 <sup>±0,165</sup>		
		28 <sup>±0,165</sup>		
	30	36 <sup>±0,195</sup>	0,4	
		40 <sup>±0,195</sup>		
	32	28	20 <sup>±0,165</sup>	0,4
22 <sup>±0,165</sup>				
30 <sup>±0,165</sup>				
32		40 <sup>±0,195</sup>	0,4	
		45 <sup>±0,195</sup>		
		50 <sup>±0,195</sup>		
24	28	30 <sup>±0,165</sup>	0,4	