




Boccole sinterizzate in bronzo BNZ - Misure metriche - BNZ Sintered bronze bushes - Metric sizes



Dimensioni (mm) Dimensions (mm)			
d _(G7)	D _(s7)	L _(js13)	C _{max}
24	30	24 ^{±0,165}	0,6
		30 ^{±0,165}	
		32 ^{±0,195}	
		40 ^{±0,195}	
25	30	20 ^{±0,165}	0,6
		25 ^{±0,165}	
		30 ^{±0,165}	
		32 ^{±0,195}	
		35 ^{±0,195}	
	32	20 ^{±0,165}	0,6
		25 ^{±0,165}	
		30 ^{±0,165}	
		32 ^{±0,195}	
		35 ^{±0,195}	
		40 ^{±0,195}	
		50 ^{±0,195}	
	35	15 ^{±0,135}	0,6
		20 ^{±0,165}	
		25 ^{±0,165}	
		30 ^{±0,165}	
		35 ^{±0,195}	
		40 ^{±0,195}	
		45 ^{±0,195}	
		50 ^{±0,195}	
36	50 ^{±0,195}	0,6	
	30	40 ^{±0,195}	0,6
26	35	45 ^{±0,195}	0,6
	32	30 ^{±0,165}	0,6
28	33	20 ^{±0,165}	0,6
		22 ^{±0,165}	
		28 ^{±0,165}	
		30 ^{±0,165}	
		33 ^{±0,195}	
		36 ^{±0,195}	
	35	15 ^{±0,135}	0,6
		25 ^{±0,165}	
		28 ^{±0,165}	
		30 ^{±0,165}	
		35 ^{±0,195}	
		40 ^{±0,195}	
		44 ^{±0,195}	
		45 ^{±0,195}	
	36	20 ^{±0,165}	0,6
		22 ^{±0,165}	
		25 ^{±0,165}	
		28 ^{±0,165}	
30 ^{±0,165}			
35 ^{±0,195}			

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)				
d _(G7)	D _(s7)	L _(js13)	C _{max}	
28	36	30 ^{±0,165}	0,6	
		35 ^{±0,195}		
		36 ^{±0,195}		
		40 ^{±0,195}		
		45 ^{±0,195}		
		50 ^{±0,195}		
30	33	45 ^{±0,195}	0,6	
	34	40 ^{±0,195}	0,6	
	35	20 ^{±0,165}	0,6	
		25 ^{±0,165}		
		30 ^{±0,165}		
		35 ^{±0,195}		
		40 ^{±0,195}		
	36	10 ^{±0,110}	0,6	
		30 ^{±0,165}		
		35 ^{±0,195}		
40 ^{±0,195}				
45 ^{±0,195}				
50 ^{±0,195}				
38		20 ^{±0,165}		0,6
		24 ^{±0,165}		
	25 ^{±0,165}			
	30 ^{±0,165}			
	35 ^{±0,195}			
	38 ^{±0,195}			
32	40	20 ^{±0,165}	0,6	
		25 ^{±0,165}		
		30 ^{±0,165}		
		35 ^{±0,195}		
		40 ^{±0,195}		
		45 ^{±0,195}		
	30,1	38	20 ^{±0,165}	0,6
		35	40 ^{±0,195}	0,6
		38	20 ^{±0,165}	0,6
			25 ^{±0,165}	
			30 ^{±0,165}	
			32 ^{±0,195}	
38 ^{±0,195}				
40 ^{±0,195}				
40	20 ^{±0,165}	0,6		
	25 ^{±0,165}			
	30 ^{±0,165}			
	35 ^{±0,195}			
	40 ^{±0,195}			
	50 ^{±0,195}			

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)			
d _(G7)	D _(s7)	L _(js13)	C _{max}
32	40	32 ^{±0,195}	0,6
		35 ^{±0,195}	
		40 ^{±0,195}	
		45 ^{±0,195}	
		50 ^{±0,195}	
34	40	50 ^{±0,195}	0,6
35	40	20 ^{±0,165}	0,7
		25 ^{±0,165}	
		30 ^{±0,165}	
		35 ^{±0,195}	
		40 ^{±0,195}	
	41	25 ^{±0,165}	0,7
		35 ^{±0,195}	
		40 ^{±0,195}	
	42	35 ^{±0,195}	0,7
		42 ^{±0,195}	
50 ^{±0,195}			
44	22 ^{±0,165}	0,7	
	28 ^{±0,165}		
	35 ^{±0,195}		
36	45	20 ^{±0,165}	0,7
		25 ^{±0,165}	
		30 ^{±0,165}	
		35 ^{±0,195}	
		40 ^{±0,195}	
	42	22 ^{±0,165}	0,7
		28 ^{±0,165}	
		36 ^{±0,195}	
		45 ^{±0,195}	
		55 ^{±0,230}	
38	22 ^{±0,165}	0,7	
	28 ^{±0,165}		
	36 ^{±0,195}		
	45 ^{±0,195}		
	55 ^{±0,230}		
40	22 ^{±0,165}	0,7	
	28 ^{±0,165}		
	36 ^{±0,195}		
	45 ^{±0,195}		
	55 ^{±0,230}		