


10В 1–2–3 5/8" x 3/8"

для однорядной, двухрядной и трехрядной цепи



| ЦЕПЬ | | ISO, мм |
|----------------------------|------------------------------|---------|
| Тип | 10В 1–2–3 DIN 8187 ISO/R 606 | |
| Шаг | | 15,875 |
| Внутренняя ширина | | 9,65 |
| Ø ролика | | 10,16 |
| ЗВЕЗДОЧКИ | | |
| Радиус зуба r | | 16,0 |
| Ширина радиуса C | | 1,6 |
| Ширина зуба h ₁ | | 9,1 |
| Ширина зуба L | | 9,0 |
| Ширина зуба h ₂ | | 25,5 |
| Ширина зуба h ₃ | | 42,1 |

Материал: сталь C45 E – UNI EN 10083–1

| Z | D _e мм | D _p мм | Однорядная | | | Двухрядная | | | Трехрядная | | | | | |
|----|-------------------|-------------------|------------|-------|-------|------------|---------|-------|------------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | | КОД | d, мм | D, мм | H, мм | КОД | d, мм | D, мм | H, мм | КОД | d, мм | D, мм | H, мм |
| 8 | 47,0 | 41,48 | PS10008 | 25 | 10 | 25 | PD10008 | 25 | 12 | 40 | PT10008 | 25 | 12 | 55 |
| 9 | 52,6 | 46,42 | PS10009 | 30 | 10 | 25 | PD10009 | 30 | 12 | 40 | PT10009 | 30 | 12 | 55 |
| 10 | 57,5 | 51,37 | PS10010 | 35 | 10 | 25 | PD10010 | 35 | 12 | 40 | PT10010 | 35 | 16 | 55 |
| 11 | 63,0 | 56,34 | PS10011 | 37 | 12 | 30 | PD10011 | 39 | 14 | 40 | PT10011 | 39 | 16 | 55 |
| 12 | 68,0 | 61,34 | PS10012 | 42 | 12 | 30 | PD10012 | 44 | 14 | 40 | PT10012 | 44 | 16 | 55 |
| 13 | 73,0 | 66,32 | PS10013 | 47 | 12 | 30 | PD10013 | 49 | 14 | 40 | PT10013 | 49 | 16 | 55 |
| 14 | 78,0 | 71,34 | PS10014 | 52 | 12 | 30 | PD10014 | 54 | 14 | 40 | PT10014 | 54 | 16 | 55 |
| 15 | 83,0 | 76,36 | PS10015 | 57 | 12 | 30 | PD10015 | 59 | 14 | 40 | PT10015 | 59 | 16 | 55 |
| 16 | 88,0 | 81,37 | PS10016 | 60 | 12 | 30 | PD10016 | 64 | 16 | 45 | PT10016 | 64 | 16 | 60 |
| 17 | 93,0 | 86,39 | PS10017 | 60 | 12 | 30 | PD10017 | 69 | 16 | 45 | PT10017 | 69 | 16 | 60 |
| 18 | 98,3 | 91,42 | PS10018 | 70 | 14 | 30 | PD10018 | 74 | 16 | 45 | PT10018 | 74 | 16 | 60 |
| 19 | 103,3 | 96,45 | PS10019 | 70 | 14 | 30 | PD10019 | 79 | 16 | 45 | PT10019 | 79 | 16 | 60 |
| 20 | 108,4 | 101,49 | PS10020 | 75 | 14 | 30 | PD10020 | 84 | 16 | 45 | PT10020 | 84 | 16 | 60 |
| 21 | 113,4 | 106,52 | PS10021 | 75 | 16 | 30 | PD10021 | 85 | 16 | 45 | PT10021 | 85 | 20 | 60 |
| 22 | 118,0 | 111,55 | PS10022 | 80 | 16 | 30 | PD10022 | 90 | 16 | 45 | PT10022 | 90 | 20 | 60 |
| 23 | 123,4 | 116,58 | PS10023 | 80 | 16 | 30 | PD10023 | 95 | 16 | 45 | PT10023 | 95 | 20 | 60 |
| 24 | 128,3 | 121,62 | PS10024 | 80 | 16 | 30 | PD10024 | 100 | 16 | 45 | PT10024 | 100 | 20 | 60 |
| 25 | 134,0 | 126,66 | PS10025 | 80 | 16 | 30 | PD10025 | 105 | 16 | 45 | PT10025 | 105 | 20 | 60 |
| 26 | 139,0 | 131,70 | PS10026 | 85 | 20 | 35 | PD10026 | 110 | 20 | 45 | PT10026 | 110 | 20 | 60 |
| 27 | 144,0 | 136,75 | PS10027 | 85 | 20 | 35 | PD10027 | 110 | 20 | 45 | PT10027 | 110 | 20 | 60 |
| 28 | 148,7 | 141,78 | PS10028 | 90 | 20 | 35 | PD10028 | 115 | 20 | 45 | PT10028 | 115 | 20 | 60 |
| 29 | 153,8 | 146,83 | PS10029 | 90 | 20 | 35 | PD10029 | 115 | 20 | 45 | PT10029 | 115 | 20 | 60 |
| 30 | 158,8 | 151,87 | PS10030 | 90 | 20 | 35 | PD10030 | 120 | 20 | 45 | PT10030 | 120 | 20 | 60 |
| 31 | 163,9 | 156,92 | PS10031 | 95 | 20 | 35 | PD10031 | 120 | 20 | 45 | PT10031 | 120 | 20 | 60 |
| 32 | 168,9 | 161,95 | PS10032 | 95 | 20 | 35 | PD10032 | 120 | 20 | 45 | PT10032 | 120 | 20 | 60 |
| 33 | 174,5 | 167,00 | PS10033 | 95 | 20 | 35 | PD10033 | 120 | 20 | 45 | PT10033 | 120 | 20 | 60 |
| 34 | 179,0 | 172,05 | PS10034 | 95 | 20 | 35 | PD10034 | 120 | 20 | 45 | PT10034 | 120 | 20 | 60 |
| 35 | 184,1 | 177,10 | PS10035 | 95 | 20 | 35 | PD10035 | 120 | 20 | 45 | PT10035 | 120 | 20 | 60 |
| 36 | 189,1 | 182,15 | PS10036 | 100 | 20 | 35 | PD10036 | 120 | 20 | 45 | PT10036 | 120 | 25 | 60 |
| 37 | 194,2 | 187,20 | PS10037 | 100 | 20 | 35 | PD10037 | 120 | 20 | 45 | PT10037 | 120 | 25 | 60 |
| 38 | 199,2 | 192,24 | PS10038 | 100 | 20 | 35 | PD10038 | 120 | 20 | 45 | PT10038 | 120 | 25 | 60 |
| 39 | 204,2 | 197,29 | PS10039 | 100 | 20 | 35 | PD10039 | 120 | 20 | 45 | PT10039 | 120 | 25 | 60 |
| 40 | 209,3 | 202,34 | PS10040 | 100 | 20 | 35 | PD10040 | 120 | 20 | 45 | PT10040 | 120 | 25 | 60 |
| 42 | 219,9 | 212,44 | PS10042 | 108* | 20 | 43 | PD10042 | 120* | 25 | 59 | | | | |
| 45 | 235,0 | 227,58 | PS10045 | 108* | 20 | 43 | PD10045 | 120* | 25 | 59 | PT10045 | 136* | 25 | 74 |
| 46 | 240,1 | 232,63 | PS10046 | 108* | 20 | 43 | PD10046 | 120* | 25 | 59 | | | | |
| 48 | 250,2 | 242,73 | PS10048 | 108* | 20 | 43 | PD10048 | 120* | 25 | 59 | | | | |
| 50 | 260,3 | 252,82 | PS10050 | 108* | 20 | 43 | PD10050 | 120* | 25 | 59 | PT10050 | 136* | 25 | 74 |
| 55 | 285,5 | 278,08 | PS10055 | 108* | 20 | 43 | PD10055 | 120* | 25 | 59 | | | | |
| 57 | 296,0 | 288,18 | PS10057 | 108* | 25 | 43 | PD10057 | 120* | 25 | 59 | PT10057 | 136* | 25 | 74 |
| 60 | 310,8 | 303,32 | PS10060 | 108* | 25 | 43 | PD10060 | 120* | 25 | 59 | PT10060 | 136* | 25 | 74 |
| 76 | 392,1 | 384,16 | PS10076 | 108* | 25 | 43 | PD10076 | 120* | 25 | 59 | PT10076 | 145* | 30 | 75 |
| 95 | 488,5 | 480,14 | PS10095 | 118* | 30 | 59 | PD10095 | 145* | 30 | 58 | PT10095 | 145* | 30 | 75 |

* с железной приварной ступицей

