

Микрометры Digimatic со ступенчатыми измерительными поверхностями

Серия 331

Микрометры Digimatic со ступенчатыми измерительными поверхностями позволяют легко измерять канавки и фасонные поверхности.

Преимущества:


- Измерительные поверхности с уступами.
- Предназначен для измерения канавок, шлицевых валов, выточек, фасонных деталей.




331-251

Метрические

| № | Диапазон [мм] | Пятка/Наконечник | Погрешность [мкм] | L [мм] | a [мм] | b [мм] | c [мм] | Масса [г] |
|---------|---------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 331-251 | 0-25 | A | ±2 | 58,2 | 17,5 | 7,3 | 32 | 330 |
| 331-261 | 0-25 | B | ±2 | 58,2 | 17,5 | 7,3 | 32 | 330 |
| 331-252 | 25-50 | A | ±2 | 83,2 | 17,5 | 10,1 | 47 | 470 |
| 331-262 | 25-50 | B | ±2 | 83,2 | 17,5 | 10,1 | 47 | 470 |
| 331-253 | 50-75 | A | ±2 | 108,2 | 17,5 | 11,5 | 60 | 625 |
| 331-263 | 50-75 | B | ±2 | 108,2 | 17,5 | 11,5 | 60 | 625 |
| 331-254 | 75-100 | A | ±3 | 132,8 | 20,3 | 16,7 | 76 | 565 |
| 331-264 | 75-100 | B | ±3 | 132,8 | 20,3 | 16,7 | 76 | 565 |



0-75 мм



75-100 мм

| Функции | Серия 331 |
|---|-----------|
| ORIGIN (Отсчёт) | ● |
| ZERO / ABS (НУЛЬ/АБС.) | ● |
| Автоматическое отключение через 20 мин. простоя | ● |
| Предупреждение о низком напряжении | ● |
| HOLD (Удержание значения) | ● |
| Вывод данных | ● |

Спецификация


| | |
|---------------------------|---|
| Погрешность | См. список технических характеристик (без учёта ошибки квантования) |
| Разрешение | 0,001 мм |
| Шкала | Барaban и стeбeль с матовым хромовым покрытием, ø18 мм |
| Плоскостность | 0,3 мкм |
| Параллельность | (2+L/100) мкм, L = макс. диапазон (мм) |
| Измерительные поверхности | С твердосплавными наконечниками, доведённые |
| Микрометрический винт | ø6,35 мм, шаг 0,5 мм, со стопором |
| Измерит. усилие | 5-10 Н |
| Срок службы батареи | Около 1,2 года |
| Комплектация | Коробка, установочная мера (от 25 мм и выше), ключ, 1 батарея |

Опциональные аксессуары


| № | Описание |
|-----------|--|
| 05CZA662 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (1 м) |
| 05CZA663 | Кабель Digimatic с кнопкой передачи данных (2 м) |
| 02AZD790B | Кабель U-Wave с кнопкой передачи данных |
| 06ADV380B | Кабель USB с кнопкой передачи данных (2 м) |

Расходуемые аксессуары

| № | Описание |
|--------|--------------|
| 938882 | Батарея SR44 |



Тип А



Тип В